

Büro für Landschafts- und Freiraumplanung Gernot Hübner, Hauptstr. 56 a, 17498 Weitenhagen

FLL-BAUMKONTROLLE 2019

(gem. Baum – Kontroll - RL. 2010 der FLL)

Kontrolldatum: 01.11.2019.....

Kommune/ Blatt-Nr.: Behrenhoff, Gutspark,

Standort des **1 Baum (Nr. 1)** vgl. Luftbild i. Anhang

Flstk 72/5, Flur 1, Gemarkung Behrenhoff

Standortkoordinaten des Baumes : 54°0'18.25" Nord - 13°23'14.2" Ost

Kontrollintervall: 1/1..... Jahre/ ...x.....jährlich

Kommune/ Landkreis: LK Vorpommern-Greifswald

Verkehrssicherheitserw.: ...geringer/...X höher Baum-Kontrollleur:.....G. Hübner-ÖBV-SV.

Abhilfe bis spätestens: **-sofort-**

Baum Nr. lt. Luftbild	Gehölz-Bezeichnung Bildverweise in Anhang	Höhe [m]	K.Ø [m]	St.U [m]	Vitalität	Befunde	Pflanzjahr	RLE [a]	Sign.
1	Fagus sylvatica L. Rot-Buche Foto 1-104-2019 Foto 1a-104-2019 Foto 1b-104-2019 Foto 1c-104-2019 Foto 1d-104-2019 Foto 1e-104-2019	28	19	4,66	1	-Baum und Krone art-/altersspezifisch normal ausgebildet. -Durchgehender Leittrieb vorhanden mit einem Stämmeling nach Süd -Leicht einseitige Kronenausbildung nach Süd. Stammfuß komplett in 360° mit Riesenporlingsbesatz, Brandkrustenpilz lokal in Süd. Stamm mit Splint-/ -Kernholzabbau in SO (20°-Segment) bis im 7m Höhe. Wurzelbereich und --Baumumfeld artspezifisch ausgebildet (Wiese) , Pilzfruchtkörper im Baum - Umfeld (Riesenporling) vorgefunden. Statisch wirksame Wurzeln# Komplett Weissfäulebefall !!! Statik: Baum war zum Untersuchungszeitpunkt nicht standsicher-/jedoch noch bruchsicher	ca. 1860	>0*	nvs F


*Unter Verkehrssicherheitsaspekten

F = Baumfällung notwendig , da Verkehrssicherheit nach Stand der Baumpflegetechnik nicht wieder herstellbar !

Die FLL-Baumkontrolle für verkehrssicherungsrelevante Bäume ist jährlich 1x durchzuführen (§823 BGB, FLL-Baumkontrollrichtlinien 2010)

bearbeitet: G. Hübner ÖBV-SV, Weitenhagen, den 01.11.2019





B Büro für Landschafts- und Freiraumplanung

Planung | Baubetreuung | Baumgutachten | Beratung

Dipl.-Ing. (FH) **Gernot Hübner** Landschaftsarchitekt ÖBV-Sachverständiger für Bäume

Kataster-Luftbild: Baumstandort **1 (Rotbuche)** (Flstk.72/5 Flur 1), Gem. Behrenhoff, Grundstück Landschaftspark Behrenhoff

